

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Филиал муниципального общеобразовательного учреждения Абатская
СОШ №2 Болдыревская средняя общеобразовательная школа
Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодёжная 13.



Председатель ТООО ВОИ

Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

г. Тюмень
2025 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией:

-СП 59.13330.2020 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г** Инвалиды с нарушениями слуха
- К** Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О** Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- (ОДА)**
- С** Инвалиды с нарушениями зрения
- У** Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП** Доступно полностью
 - ДП-В Доступен полностью всем
 - ДП-И Доступен полностью избирательно
- ДЧ** Доступно частично
 - ДЧ-В Доступен частично всем
 - ДЧ-И Доступен частично избирательно
- ДУ** Доступно условно
- «ВНД»** Временно недоступно
- «Х»** Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А»** Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б»** Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ»** Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД»** Не организована доступность
- «TCP»** Технические средства реабилитации
- «МГН»** Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Евтушенко Д. К.

Инженер ТООО ВОИ
Григорьева Г. И.

Прилагаемые документы:

Фотографии – 86 шт.
Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 4 л.

УТВЕРЖДАЮ

«___» 20___ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 428-ОО**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **филиал муниципального общеобразовательного учреждения Абатская СОШ №2 Болдыревская средняя общеобразовательная школа**

1.2. Адрес объекта: **Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодежная 13**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2** этажа, **1885 кв.м.**
- часть здания _____ этаж, _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка **да, 1000 кв.м.**

1.4. Год постройки здания **1981**, последнего капитального ремонта **_____**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **_____**, капитального **не предусмотрено**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **филиал муниципального общеобразовательного учреждения Абатская СОШ №2 Болдыревская средняя общеобразовательная школа**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **627533 Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодежная 13**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) : **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **отдел образования Абатского муниципального района**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **627540 Тюменская область Абатский район с. Абатское у. Ленина 10**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, соцзащита, физическая культура и спорт,культура, связь и информация) **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг: (в соответствии с уставом) **образовательные**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, дистанционно, на дому, с длительным пребыванием, в.ч. с проживанием **на объекте**)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту:(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) **дети, взрослые трудоспособного возраста**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) **все категории**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день **80**), вместимость, пропускная способность **120**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалиду, ребенка-инвалиду (да, нет) **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно (7 м. 0,5 мин)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) Дети не пользуются пассажирским транспортом, дети, находящиеся на подвозе, доставляются к стоянке ОУ

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 7 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 0,5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет) есть

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У) ДЧ-И (С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ВНД (О,К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О,С) ДУ (К)
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О,К,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г. Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Для инвалидов с нарушением слуха необходимо на входе установить электронное информационное табло типа «бегущая строка».

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо входную лестницу, внутреннюю межэтажную лестницу и внутреннюю эвакуационную лестницу обустроить опорными поручнями согласно требованиям ГОСТ Р 51261-2022.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо предусмотреть на объекте тактильно-контрастные указатели в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-2018. Предусмотреть на объекте тактильные кабинетные таблички с названиями помещений, а также тактильную вывеску организации с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть контрастную маркировку краевых ступеней входной лестницы в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо пандус входной группы обустроить поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022. Предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам. При необходимости, для доступа на этажи выше первого и для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование лестничного подъёмника (ступенькохода) с оказанием ситуационной помощи.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	ТERRITORIЯ, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	Организационные мероприятия

5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2.2.

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О, С, Г, У) ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 20____ года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «22» мая 2025 г.

2.Акта обследования объекта: № 1042 от «22» мая 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

« » 20 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 428-ОО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **филиал муниципального общеобразовательного учреждения Абатская СОШ №2 Болдыревская средняя общеобразовательная школа**
- 1.2. Адрес объекта: **Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодежная 13**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1885 кв.м.
 - часть здания _____ этаж, _____ кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка да, 1000 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта —-—
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего —————, капитального не предусмотрено

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.8. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **филиал муниципального общеобразовательного учреждения Абатская СОШ №2 Болдыревская средняя общеобразовательная школа**
- 1.9. Юридический адрес организации (учреждения) **627533 Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодежная 13**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **отдел образования Абатского муниципального района**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **627540 Тюменская область Абатский район с. Абатское у. Ленина 10**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, соцзащита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: (в соответствии с уставом) **образовательные**
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, дистанционно, на дому, с длительным пребыванием, в.ч. с проживанием **на объекте**)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) **дети, взрослые трудоспособного возраста**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) **все категории**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день **80**), вместимость, пропускная способность **120**

2.8 Участие в исполнении ИПР инвалиду, ребенка-инвалида (да, нет) **да**

3.Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно (7 м. 0,5 мин)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) **Дети не пользуются пассажирским транспортом, дети, находящиеся на подвозе, доставляются к стоянке ОУ**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - **7 м.**

3.2.2 время движения (пешком) - **0,5 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет) **есть**.

3.2.4 перекрестки: **нерегулируемые;** **регулируемые,** со звуковой сигнализацией, таймером: **нет**.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная:** **нет**.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) _____

Дополнительная информация к объекту:

Директор школы



Н.И. Козлова

УТВЕРЖДАЮ

«___» 20___ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1042
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 428-ОО**

Тюменская область
с. Болдырево

«22» мая 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: филиал муниципального общеобразовательного учреждения Абатская СОШ №2 Болдыревская средняя общеобразовательная школа
1.2. Адрес объекта: Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодежная 13
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1885 кв.м.
- часть здания _____ этаж, _____ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка да, 1000 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1981, последнего капитального ремонта ____-____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального не предусмотрено

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.10. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) филиал муниципального общеобразовательного учреждения Абатская СОШ №2 Болдыревская средняя общеобразовательная школа
1.11. Юридический адрес организации (учреждения) 627533 Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодежная 13
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) : государственная
1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): отдел образования Абатского муниципального района
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 627540 Тюменская область Абатский район с. Абатское у. Ленина 10

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, соцзащита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация) образование
2.2 Виды оказываемых услуг: (в соответствии с уставом) образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, дистанционно, на дому, с длительным пребыванием, в.ч. с проживанием на объекте)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) дети, взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) все категории

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день **80**), вместимость, пропускная способность 120

2.9 Участие в исполнении ИПР инвалиду, ребенка-инвалида (да, нет) да

3.Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

доступно (7 м. 0,5 мин)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (да, нет) Дети не пользуются пассажирским транспортом, дети, находящиеся на подвозе, доставляются к стоянке ОУ

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 7 м.

3.2.2 время движения (пешком) 0,5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (есть, нет) есть.

3.2.4 перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, нет) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: (есть, нет) _____

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У) ДЧ-И (С)	-	1-3
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ВНД (О,К,С)	По плану	4-14
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	По плану	15-44

4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О,С) ДУ (К)		45-50,57-65
4 (II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О,К,С)	По плану	51-56
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДУ (О, С) ВНД (К)	По плану	66-86
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В	-	1,4,8,14,16,-18, 21,23,26,29,33,48, 59,62,69,71,78,80
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 г. Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Для инвалидов с нарушением слуха необходимо на входе установить электронное информационное табло типа «бегущая строка».

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо входную лестницу, внутреннюю межэтажную лестницу и внутреннюю эвакуационную лестницу обустроить опорными поручнями согласно требованиям ГОСТ Р 51261-2022.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо предусмотреть на объекте тактильно-контрастные указатели в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875-2018. Предусмотреть на объекте тактильные кабинетные таблички с названиями помещений, а также тактильную вывеску организации с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть контрастную маркировку краевых ступеней входной лестницы в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо пандус входной группы обустроить поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022. Предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам. При необходимости, для доступа на этажи выше первого и для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование лестничного подъёмника (ступенькохода) с оказанием ситуационной помощи.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4 (II)	Зона целевого назначения здания (места приложения труда)	Организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2.2.

в рамках исполнения _____.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О, С, Г, У) ДУ (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Главный инженер ТОО ВОИ Кривошеина С.В.

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	1 шт.
2. Входа (входов) в здание	2 шт.
3. Путей движения в здании	2 шт.
4 (I) Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	2 шт.
4 (II). Зоны целевого назначения здания (место приложения труда)	1 шт.
5. Санитарно-гигиенические помещения	2 шт.
6. Системы информации (и связи) на объекте	2 шт.

Результаты фотофиксации на объекте 42 листах.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ 4 ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

*Руководитель
рабочей группы:*

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

*Члены рабочей
группы:*

Инженер ТООО ВОИ
Евтушенко Д. К.

(Подпись)

Инженер ТООО ВОИ
Григорьева Г. И.

(Подпись)

*Представитель
организации
расположенной
на объекте:*

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ № 428-ОО
паспорта доступности ОСИ № 1042
от «22» 05. 2025 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Болдыревская СОШ ФМАОУ Абатская СОШ №2

Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодежная 13

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-2	-контур входной калитки не выделен контрастным цветом; -перед входной калиткой не предусмотрен наземный тактильно-контрастный указатель.	C	-контур входной калитки выделить контрастным цветом; -перед входной калиткой предусмотреть наземный тактильно-контрастный указатель.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3	-не выявлено.	K,O,C,G,U	-не требуется.	Не нуждается
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-не выявлено	K,O,C,G,U	-не требуется	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И(К,О,Г,У) ДЧ-И (С)	-	1-3	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (К,О,Г,У). Доступно частично избирательно (С).**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ № 428-ОО
паспорта доступности ОСИ № 1042
от «22» 05. 2025 г.

I. Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Болдыревская СОШ ФМАОУ Абатская СОШ №2

Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодежная 13 наименование объекта,
адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) главного входа	есть	-	4	-отсутствует разделительный поручень на входной лестнице; -отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней входной лестницы; -перед входной лестницей отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель.	C,O	- входную лестницу обустроить разделительным опорным поручнем согласно требованиям ГОСТ Р 51261-2022; - на проступях верхней и нижней краевых ступеней входной лестницы нанести контрастные противоскользящие полосы шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между полосой и краем проступи не более 0,04 м; - перед входной лестницей предусмотреть наземный тактильно-контрастный указатель, согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018.	Текущий ремонт
2.2	Пандус	есть	-	5-6	-устройство поручней пандуса не соответствует требованиям ГОСТ Р 51261-2022; -уклон пандуса составляет более 5%; -отсутствует кнопка вызова помощи перед пандусом.	K	-обустроить поручни пандуса по ГОСТ Р 51261-2022; -установить кнопку вызова помощи перед пандусом, в доступном для инвалида месте, на высоте 0,85-1,1 м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входная площадка	есть	-	7	-не выявлено.	K,O,C,G,U	- не требуется.	Не нуждается
2.4	Дверь	есть	-	8-9,11-14	-отсутствуют пиктограммы доступности для инвалидов; -дверные ручки внутренних входных дверей не выделены	K, O, C	-установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) согласно ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7.2 трех нозологий (К,Г,С);	Текущий ремонт, организационные мероприятия. индивидуальное решение с ТСР

					контрастным цветом; -при входе в здание отсутствует тактильная вывеска организации, дублированная шрифтом Брайля; -при входе в здание отсутствует электронное информационное табло типа «бегущая строка»; -имеются пороги высотой более 0,014 м.		-дверные ручки входных дверей выделить контрастным цветом; -при входе в здание установить тактильную вывеску организации, дублированную шрифтом Брайля, на высоте 1,2-1,6 м от пола, со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,1 м от края дверного полотна; -при входе в здание установить электронное информационное табло типа «бегущая строка»; -предусмотреть приставные минипандусы к порогам, либо оказание ситуационной помощи.	
2.5	Тамбур	есть	По плану	10	-не выявлено.	К,О,С,Г,У	-не требуется.	Не нуждается

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ВНД (О,К,С)	По плану	4-14	Текущий ремонт, организационные мероприятия. индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Временно недоступно (О,К,С).**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ № 428-ОО
паспорта доступности ОСИ № 1042
от «22» 05. 2025 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Болдыревская СОШ ФМАОУ Абатская СОШ №2

Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодежная 13 наименование объекта,
адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе)	есть	По плану	15-20	-отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи) на посту дежурного.	К,О,С,Г,У	-установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи).	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	По плану	23-25	-не предусмотрен доступ на этажи выше первого инвалидам на кресле-коляске; -внутренняя межэтажная лестница не обустроена опорным поручнем, с одной стороны.	К,О	-при необходимости, для доступа на этажи выше первого инвалидам на кресле-коляске, предусмотреть использование лестничного подъёмника (ступенькохода) с оказанием ситуационной помощи; -внутреннюю межэтажную лестницу обустроить пристенным опорным поручнем в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	21-22,26-28	-встречаются дверные ручки, не выделенные контрастным цветом.	С,О	-дверные ручки выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	По плану	29-44	-внутренняя эвакуационная лестница не обустроена опорным	К,О	-внутреннюю эвакуационную лестницу обустроить опорными	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,

				<p>поручнем с одной стороны;;</p> <p>-рядом с эвакуационными выходами отсутствуют пиктограммы «пути эвакуации» -на эвакуационных выходах встречаются пороги и перепады высот величиной более 0,014 м;</p> <p>-встречаются дверные ручки эвакуационных дверей, не выделенные контрастным цветом.</p>		<p>поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022;</p> <p>-установить пиктограммы «пути эвакуации» рядом с эвакуационными выходами;</p> <p>-дверные ручки эвакуационных дверей выделить контрастным цветом;</p> <p>-предусмотреть приставные минипандусы к порогам, либо оказание ситуационной помощи;</p> <p>-для эвакуации инвалидов на кресле-коляске с этажей выше первого предусмотреть использование лестничного подъёмника (ступенькохода) с оказанием ситуационной помощи.</p>	организационные мероприятия
--	--	--	--	---	--	---	-----------------------------

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	По плану	15-44	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (У,Г). Доступно частично избирательно (О) Временно недоступно (К,С).**

Приложение 4 (I)
 к Акту обследования ОСИ № 428-ОО
 паспорта доступности ОСИ № 1042
 от «22» 05. 2025 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Болдыревская СОШ ФМАОУ Абатская СОШ №2

Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодежная 13

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (приемная, мед. кабинет и т.д)	есть	По плану	45-50	-при входах в административные кабинеты отсутствуют тактильные кабинетные таблички, дублированные шрифтом Брайля.	K,O,C	-установить тактильные кабинетные таблички, дублированные шрифтом Брайля, на входах в административные кабинеты, рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,1 м от края дверного полотна, на высоте 1,2-1,6 м от пола.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания (столовая, спортивный зал)	есть	По плану	59-65	-при входах в столовую и спортивный залы отсутствуют тактильные таблички с названиями помещений, дублированные шрифтом Брайля; -дверные ручки входов в залы не выделены контрастным цветом.	C	-дверные ручки входов в залы выделить контрастным цветом; -установить тактильные таблички с названиями помещений, дублированные шрифтом Брайля, на входах в столовую и спортивный залы, рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,1 м от края дверного полотна, на высоте 1,2-1,6 м от пола.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	есть	По плану	57-58	-при входе в библиотеку отсутствует тактильная кабинетная табличка, дублированная шрифтом Брайля; -на входе в библиотеку имеется	K,O,C	-установить тактильную кабинетную табличку, дублированную шрифтом Брайля, на входе в библиотеку, рядом с дверью, со стороны дверной	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					порог высотой более 0,014 м.		ручки, на расстоянии 0,1 м от края дверного полотна, на высоте 1,2-1,6 м от пола; -предусмотреть приставной минипандус к порогу, либо оказание ситуационной помощи.	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О,С) ДУ (К)	По плану	45-50,57-65	Текущий ремонт, индивидуальные решения с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (У,Г). Доступно частично избирательно (О,С). Доступно условно (К).**

Приложение 4 (II)
 к Акту обследования ОСИ № 428-ОО
 паспорта доступности ОСИ № 1042
 от «22» 05.2025 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

Болдыревская СОШ ФМАОУ Абатская СОШ №2

Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодежная 13

наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда (учебные кабинеты)	есть	По плану	51-56	-отсутствуют организованные места приложения труда для инвалидов.	С, О, К	-при необходимости организовать места приложения труда для инвалидов.	Организационные мероприятия

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Место приложения труда	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (К,О,С)	По плану	51-56	Организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (У,Г). Доступно частично избирательно (К,С,О).**

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ № 428-ОО
паспорта доступности ОСИ № 1042
от «22» 05. 2025 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Болдыревская СОШ ФМАОУ Абатская СОШ №2

Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодежная 13

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	По плану	78-86	-не предусмотрена доступная туалетная кабина для инвалидов в блоке туалетных кабин; -дверные ручки при входах в блоки общественных туалетов не выделены контрастным цветом; -отсутствуют поручни около раковины и унитаза; -отсутствует поворотное зеркало над раковиной; - отсутствует крючок для костылей и трости; -отсутствует связь с администратором.	K, O, C	-дверные ручки при входах в блоки общественных туалетов выделить контрастным цветом; -на первом этаже предусмотреть доступную кабину уборной. оборудованную в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (при наличии технической возможности): -установить поручни около раковины и унитаза в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2022; -установить поворотное зеркало над раковиной; -установить крючок для трости и костылей около раковины; -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой рядом с унитазом, в доступном для инвалида месте.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	По плану	75-77	-отсутствует опорный поручень в душевой; -отсутствует держатель для костылей и трости.	O	-предусмотреть опорный поручень в душевой согласно требованиям ГОСТ Р 51261-2022; -установить держатель для трости и костылей при входе в душевую кабину.	Текущий ремонт

5.3	Бытовая комната (гардероб, раздевалки спортзала)	есть	По плану	66-74	<p>-при входе в гардероб отсутствует тактильная табличка с названием помещения, дублированная шрифтом Брайля;</p> <p>-дверные ручки входов в раздевалки спортзала, раздевальные кабинки, и гардероб не выделены контрастным цветом;</p> <p>-при входах в раздевалки отсутствуют тактильные кабинетные таблички, дублированные шрифтом Брайля;</p> <p>-при входе в раздевальные кабинки имеются пороги высотой более 0,014 м;</p> <p>-ширина прохода в раздевальные кабинки менее 0,9 м.</p>	C,O	<p>-установить тактильные таблички, дублированные шрифтом Брайля, при входах в раздевалки спортзала и при входе в гардероб, рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на расстоянии 0,1 м от края дверного полотна, на высоте 1,2-1,6 м от пола;</p> <p>-дверные ручки выделить контрастным цветом;</p> <p>-предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p>	Текущий ремонт, организационные мероприятия
-----	--	------	----------	-------	---	-----	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДУ (О,С) ВНД (К)	По плану	66-86	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г,У). Доступно условно (О,С). Временно недоступно (К).**

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ № 428-ОО
паспорта доступности ОСИ № 1042
от «22» 05. 2025 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Болдыревская СОШ ФМАОУ Абатская СОШ №2
Тюменская область Абатский район с. Болдырево ул. Молодежная 13

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		1,4,8,14,16,17,21,23,26,29,33,48,59,62,69,71,78,80	-контур входной калитки не выделен контрастным цветом; -дверные ручки входных, внутренних и эвакуационных дверей не выделены контрастным цветом; -при входе в здание отсутствует электронное информационное табло типа «бегущая строка»; -отсутствуют пиктограммы «пути эвакуации» рядом с эвакуационными выходами; -входы в блоки туалетных кабин не обозначены пиктограммами; -отсутствуют пиктограммы доступности объекта для инвалидов.	K,O,C,G,U	-контур входной калитки выделить контрастным цветом -дверные ручки входных, внутренних и эвакуационных дверей выделить контрастным цветом; -при входе в здание установить электронное информационное табло типа «бегущая строка»; -установить пиктограммы обозначения мужского и женского общественного туалета по ГОСТ Р 52131-2019 при входах в соответствующие туалетные блоки; -установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) согласно ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7.2 трех нозологий (К,Г,С); -установить пиктограммы «пути эвакуации» рядом с эвакуационными выходами.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	-	18	-не выявлено	Г	-не требуется	Не нуждается
6.3	Тактильные средства	есть	-	1,4,8,16,45,48,57,59,62,69	-на входах в административные кабинеты, залы и при входе в библиотеку отсутствуют	С	-на входах в административные кабинеты, залы и библиотеку установить тактильные	Текущий ремонт

				тактильные таблички с названием помещений, дублированные шрифтом Брайля; -перед входной лестницей и перед входной калиткой отсутствуют наземные тактильно-контрастные указатели.		таблички с названием помещений, дублированные шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6 м от уровня пола, на расстоянии 0,1м от края дверного полотна; -перед входной лестницей и перед входной калиткой предусмотреть наземные тактильно-контрастные указатели, согласно требованиям ГОСТ Р 52875-2018.	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-В	-	1,4,8,14,16,-18, 21,23,26,29,33,48,59,62,69,71,78,80	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично всем.**

фото №1



фото №2



фото №3



фото №4



фото №5




фото №6



фото №7



фото №8



фото №9



фото №10




фото №11





фото №12



фото №13

фото №14



фото №15



фото №16



фото №17



фото №18



фото №19



фото №20



фото №21



фото №22



фото №23



фото №24



фото №25



фото №26



фото №27



фото №28



фото №29



фото №30



фото №31




фото №32



фото №33



фото №34



фото №35



фото №36



фото №37



фото №38



фото №39




фото №40



фото №41



фото №42



фото №43



фото №44



фото №45



фото №46



фото №47



фото №48



фото №49



фото №50



фото №51



фото №52



фото №53



фото №54



фото №55



фото №56



фото №57



фото №58



фото №59



фото №60



фото №61



фото №62



фото №63



фото №64



фото №65




фото №66



фото №67



фото №68



фото №69



фото №70



фото №71



фото №72



фото №73




фото №74



фото №75



фото №76



фото №77



фото №78



фото №79



фото №80



фото №81



фото №82



фото №83




фото №84



фото №85



фото №86

